

ケーブルモデムのリセット方法

Step
1

パソコンの電源を切った状態で、
ケーブルモデムの電源コードを抜きます。
ルータを使用している場合は、ルータの電源も抜きます。

Step
2

2.3分後ケーブルモデムの電源コードを戻します。

Step
3

ケーブルモデムのランプが接続状態になったら、
パソコンの電源を入れます。
ルータを使用している場合は、パソコンの電源を入れる前にルータの電源を入れます。